

Приложение № 3
информационному сообщению
о проведении конкурса

Акт технического состояния

объекта культурного наследия, исключенного в единий государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленного объектом культурного наследия

21.09.2016

№ 136-Р.

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области (далее – Государственная инспекция) во исполнение требований пункта 2 статьи 47.2 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», составила настоящий акт о нижеуказанном.

1. Настоящий акт технического состояния составлен в отношении объекта культурного наследия с учетом вида объекта культурного наследия, его индивидуальных особенностей, физического состояния, функционального назначения и имеющегося использования объекта культурного наследия.

2. Акт технического состояния определяет состав (перечень) видов работ по сохранению объекта культурного наследия (вида – объект), включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия (сроки первоочередности) временных таксонов работ с учетом мнения собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия.

3. Наименование объекта: «В этом доме находилась квартира и мастерская переплётчика Ивана Яковлевича Тимофеева (Тимохина), одного из участников союза демократической работы во Владимире. Он представлял свою квартиру для различных целей организации. Здесь зимой 1906 года проходила конференция Владимирской городской организации РСДРП под руководством Н.П. Растворина».

4. Время создания (возникновения) объекта и (или) дата связанных с ним исторических событий: 1906 г.

5. Адрес (местоположение) объекта:

- местоположение объекта в соответствии с системой органа государственной власти о его постоянной на государственную охрану: г. Владимир, ул. 3-го Интернационала, д. 39.

6. Вид объекта (памятник, памятник, достопримечательное место), наименование:

7. Категория историко-культурного наследия: регионального значения.

8. Индивидуальные особенности и предмет охраны объекта:

- стилистическая характеристика достаточно редкой для древней части города, пример жилой городской постройки конца XIX – начала XX вв., выполненной в «романском» стиле с использованием декоративных элементов, близких к стилистике неоренессанса;

- присущие строительные характеристики:

- простые дверные и оконные арочные формы оконных проемов второго этажа; оконные проемы первого этажа и полуподвала с луковичным завершением; входные двери с луковичным завершением расположены симметрично относительно арки;

- планировочная структура внутренних помещений: характерная для двухэтажного здания с проездной аркой;

- Историческая функция: гражданская постройка (бывшее номера Суслона и Ерёма, 1824-1827 гг.) В этом доме находилась квартира и мастерская переплётчика Ивана Яковлевича Тимофеева (Тимохина), одного из участников союза демократической работы во Владимире. Он представлял свою квартиру для различных целей организации. Здесь зимой 1906 года проходила конференция Владимирской городской организации РСДРП под руководством Н.П. Растворина.

9. Функциональное назначение объекта: нежилое здание (нежилые помещения).

10. Техническое состояние Объекта.

В результате визуальной осмотра объекта уполномоченным представителем Государственной инспекции установлено следующее:

10.1. Общее состояние объекта: удовлетворительное.

10.2. Состояние архитектурно-конструктивных элементов Объекта:

а) общее состояние: удовлетворительное;

б) облицовка: не облицованы.

в) окна и отмостки около них: поколоты – кирпичные, оштукатуренные, окрашены, наблюдаются утраты окрасочного слоя, изменение цвета, трещины, сколы, погнутые неудовлетворительные. Отмостики – тротуарная плитка по главному фасаду; асфальтовые, бетонные, нестабильные, состоят из со стороны дворовых фасадов неудовлетворительное, в месте примыкания к цоколю параллельность растительности.

г) стены: кирпичные, оштукатуренные, окрашенные, декор выполнен побелкой. Составные наружные стены в целом за исключением внутренних фасадов, удовлетворительное, местами наблюдаются повреждения окрасочного слоя, трещины, утраты. Фасады со стороны двора окрашены неоднородно. Состояние дворовых фасадов неудовлетворительное, наблюдаются повреждения, трещины, выпуклование и кильватер кирпича, блонирование.

д) крыши: металлическая по деревянным стропилам и обрешетке, в отдельных помещениях первого, второго этажей внутри здания обнаружены следы протечек кровли, в том числе значительные, состоят из стропильной системы – не установлены, покрытия – неудовлетворительное, местами – аварийные. Водостоки и желоба из оцинкованной железы, состоят из удовлетворительное.

е) фасады, штукатурка конструкции и покрытие: отсутствуют.

ж) внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, рельефные украшения, кирпич, колонны, пилasters, лепнина, скульптура, живопись на фасадах и пр.): выполнено с использованием декоративных элементов, близких к стилистике неоренессанса: фасады равномерно клиентятся оконными проемами арочной и

- местоположение: здание расположено в центральной исторической части города Владимира по линии застройки ул. Большая Московская, правом берегом (южным) фасадом примыкает к соседнему зданию (дом № 41);

- спуск в плане бухта «П»;

- секторы и направления видовых раскрытых, видуальных связи памятника: лучше всего просматривается главный (южный) фасад здания с противоположной стороны ул. Большая Московская;

- объемно-пространственная композиция тесно включена в застройку пристроек, надстроек и т.д. при примыкании объекта, разных по площади и одинаковой высоте, обведенные и плане и боку «П»;

- внешние характеристики: здание двухэтажное на высоком основании (цоколем);

- силуэт и форма крыши: двухскатная стропильная конструкция;

- конфигурация здания (наличие выступающих и выдавающихся частей по фасадам): здание «П» – обратное с проездной аркой, смешанной относительно центра (в западу), и двумя крыльями, расположенным симметрично относительно арки. Главным фасадом здание сконструировано либо здание в целом: визуальная основной прямогольной объем условлен пристройками. К нему в северо-западной стороне примыкают под углом два крыльца, пристроеками с обеих сторон в плане примыкающие напротив напротивной форме;

- композиция и архитектурно-художественное обрамление фасадов: выполнены в «архитектурном» стиле с использованием декоративных элементов, близких к стилю неоренессанса: фасады различно клиентятся оконными проемами арочной формы во втором этаже и с полусферой перекрытиями в первом: проездная арка с полусферой перекрытием имеет вид цоколя по целиком: фасад: многоярусный венчающий карниз с рядами ступенчатых городков и мелкими тарасами (стремянками) арочек, покос и двойной ряд тубусов: профилированный междуэтажный карниз: рамочные профилирующие наличники оконных проемов: каменные крыльца главного фасада, облицованные белым камнем, расположены симметрично по обе стороны проекции: кованые решетки на металлических опирах и ограждения крыльев. Под оконными проемами второго этажа имеются крестообразные решетки. Фланги главного фасада облицованы ризалитами, акцентированными лопатками;

- насыщенность обработки фасадной плоскости: фасады здания имеют известковый раствором и окрашены в красно-коричневый цвет, отделанные архитектурные лепнины (нишами, пиластрами) побелены;

- художественное решение: красно-коричневый цвет основных плоскостей стена главного фасада: архитектурные детали в высоком белом цвете;

- Конструктивные элементы:

- фасадные карнизы, потолочные;

- капитальные стены: главный карниз из известкового раствора;

- перекрытия: здания – плоские. Проездная арка перекрыта кирпичами складом;

- крыши: двухскатные, покрыты кровельной сталью по деревянным стропилам и обрешетке;

зубчатой формы: многоярусный карниз в завершении стен, плоские плинтусы, профилированный междуэтажный карниз; рамочные наличники оконных проемов, каменные крыльца главного фасада, облицованные белым камнем; кованые решетки и ограждения крыльев. Составные декоративные элементы на главном фасаде в целом интуитивно узнаваемы, наблюдается преадресация и частичные утраты архитектурных элементов

10.3. Состояние внутренних архитектурно-конструктивных и декоративных элементов Объекта

а) общее состояние: удовлетворительное;

б) перекрытие: склончатые (полувалы), плоские, оштукатуренные, побелены, в некоторых помещениях: склончатые подвесными потолочными панелями, состоят из целых и частично удовлетворительное. В некоторых помещениях и коридорах наблюдаются покреждения, трещины, следы прежних протеков кровли и грибовыми саженками, отслаивания и утраты штукатурного слоя. В помещениях первого этажа (внутри арки) наблюдаются бактериоруждения (явление трибка, пlesenи) снижение внутренней санитарности стен помещения.

в) полы: керамическая плитка по бетонной стяжке: дощатые, обрамленные, паркет, линолеум, состоят в целом удовлетворительное, местами наблюдаются потерты и утраты покрытия, требуется ремонт.

г) стены: их состояние: склончатые кирпичные, оштукатуренные и окрашенные, оклеенные обоями: состоят в целом удовлетворительное, в отдельных помещениях, подвале – неудовлетворительное, требуется ремонт.

д) двери и окна: дверные проемы луковичной, прямоугольной форм, заполнены деревянные двупольные и однопольные филенчатые двери, металлические двери, состоят из отдельных заполнений: изудовлетворительные. Окна: оконные проемы арочного, тупиковых и прямоугольных форм, заполнены в большинстве – луковичные деревянные рамы переплатами: состоят деревянных оконных рам: местами неудовлетворительное, светлое, наблюдаются разъединение, скрещивание, требуется заменить пластиковыми стеклопакетами – на дворовом фасаде.

е) лестницы: деревянные, каменные, облицованы пластиком, состоят из визуально удовлетворительное. Наружные лестницы – каменные, состоят из ступеней местами неудовлетворительное, требуется ремонт.

ж) лестницы: склончатые, каменные, облицованы пластиком, состоят из лестниц из стекла: отсутствуют.

10.4. Живопись (монументальная, стаковая): отсутствует.

10.5. Предметы промышленного искусства (мебель, овощетоварные приборы, резьба по дереву, металлу и пр.): отсутствуют.

10.6. Территория Объекта: (ад, парк, двор, зеленые архитектурные формы, ограды, ворота): прислегающая территория требует благоустройства со стороны двора в боковых фасадах (местами захламлены, наблюдаются поросли: разнотравье и кипарисовая близость от фасадов памятника).

10.7. Наличие информационной надписи, обозначенной (изображенной) сопровождающих информацию об объекте: на главном фасаде установлена информационная надпись, содержащая информацию об объекте как о памятнике градостроительства и архитектуры.

10.8. Доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями не обеспечена.

10.9. Намечаемое использование объекта: сведения отсутствуют.

10.10. Иные сведения: отсутствуют.

10.11. План по сохранению Объекта и его территории.

В целях обеспечения сохранности Объекта и создания благоприятных условий для его функционального использования Собственник или любой законный владелец обязан провести следующие работы:

№ п/п	Наименование работ (документации)	Сроки выполнения работ	Примечания
1.	Разработать научно – проектную документацию для проведения работ по сохранению памятника (в случае отсутствия ранее разработанный), в том числе провести инженерно-техническое обследование объекта культурного наследия.	до 25.10.2018	Работы по сохранению объекта культурного наследия (памятника) федерального значения проводятся в исходящем исполнении губернатором ульяновской области в пределах полномочий по проектированию и строительству. Задачи проектной документации работ по сохранению объекта культурного наследия включают в себя: выявление объекта из исторического наследия, определение причин, способствующих сохранению объекта из исторического наследия, а также приведение существующего технического состояния памятника в удовлетворительное и поддержание его в таком состоянии в течение неопределённого времени.
2.	Реставрация кровли, ликвидация следов протечек кровельного покрытия	до 25.04.2019	-- 0.0 --
3.	Реставрация столярных витражей	до 25.10.2019	-- 0.0 --
4.	Реставрация фасадов и фонарей, а т.ч. декоративных элементов, ремонта отмостки	до 25.10.2019	-- 0.0 --
5.	Приспособление инженерных систем и оборудования	до 25.10.2029	-- 0.0 --
6.	Ремонт внутренних помещений	до 25.10.2020	-- 0.0 --

7.	Благоустройство прилегающей территории	регулярно	- - -
----	----------------------------------------	-----------	-------

Приведенный перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен или изменен по результатам инженерно-технического или историко-культурного исследования.

11. Приложение:
Фотографии на 7 а. в 1 экз.

Начальник Государственной инспекции



Ю.А. Кузнецова

М.П.

Ответственный исполнитель:
Ведущий специалист – эксперт
отдела государственного надзора и
государственной охраны